



MANUAL DE INSTRUÇÕES

.....

Soprador Térmico
TRE0010

Leia antes
de usar.



IDENTIFICAÇÃO



1 Botão Liga/Desliga

2 Tampa parte traseira

3 Bocal de aquecimento

4 Cabo de alimentação elétrica

5 Entrada de ar

ESPECIFICAÇÕES

MODELO TRE0010	
Voltagem	220V
Frequência	60Hz
Potência	2000W
Regulagem de potência	2
Fluxo de ar	300 l/min e 500 l/min
Temperatura mínima	350 °C
Temperatura máxima	550 °C
Peso	0,8kg

APRESENTAÇÃO

O soprador térmico proporciona praticidade para aplicações que utilizam ar quente. Através dele pode-se realizar trabalhos como colagem de plásticos, aquecimento de materiais, remoção de pinturas, soldagens, descongelamento de tubulações com água congelada, aplicação de termo lacre, envelopamento de veículos e aplicações em geral. Este produto pode gerar um pouco de fumaça no primeiro uso.

O presente MANUAL DE INSTRUÇÕES é parte integrante do soprador e deve ser conservado com cuidado para consultá-lo sempre que for necessário. Se emprestar o equipamento a terceiros, aconselhamos entregar também este manual.

IMPORTANTE

Se ao desembalar o soprador você detectar algum dano produzido durante o transporte, **NÃO O COLOQUE EM FUNCIONAMENTO**. Leve na assistência técnica autorizada para eventual reparo ou em uma loja autorizada para eventual troca.

Antes de começar a operar o soprador térmico leia, preste atenção e siga atentamente todas as instruções que estão no equipamento e no manual.

Familiarize-se totalmente com os controles e o uso correto deste equipamento.

Este equipamento não é destinado para ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou ainda que devem ser supervisionadas para que sejam usadas com segurança. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o soprador.

Por favor, preste especial atenção quando ver o seguinte símbolo de advertência:

⚠ ATENÇÃO

PRECAUÇÃO: QUEM NÃO ESTIVER FAMILIARIZADO COM SUA OPERAÇÃO, NÃO DEVERÁ UTILIZÁ-LO. SIGA AS ORIENTAÇÕES DE MANUTENÇÃO.

INSTRUÇÕES



A utilização imprópria do equipamento assim como a não observância das normas de segurança, pode resultar em ferimentos graves.



Leia atentamente este manual antes de proceder a instalação e utilização deste produto. Antes de operar o equipamento leia cuidadosamente, compreenda e respeite as instruções de segurança.

SEGURANÇA

⚠ ADVERTÊNCIA

Mantenha livre a área de trabalho e mantenha afastados de espectadores e crianças, uma distração pode causar acidente.

GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA

Precauções e normas

Estas páginas lhe ensinarão sobre o uso seguro do equipamento. Geralmente o usuário do soprador térmico não tem experiência prévia, não foi instruído corretamente, ou não leu o Manual de Instruções nem as instruções que estão localizadas na unidade antes de usá-la pela primeira vez.

1. **NÃO EXPONHA** ferramentas elétricas à chuva ou locais molhados. Água em contato com uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico.
2. **USE SEMPRE** luvas de proteção. **PERIGO DE QUEIMADURAS.**
3. **USE SEMPRE** roupa de trabalho adequada. Se trabalhar no intempérie, leve calçado anti deslizante. **NÃO USE** roupa solta, cachecol ou colares que possam ficar presos nas partes rolantes.
4. Se tiver cabelo comprido prenda-o ou use um boné protetor para contê-lo.
5. **MANTENHA-SE ALERTA. NUNCA USE** a máquina se estiver sob o efeito de álcool, drogas, remédios, cansaço ou qualquer outra causa que lhe impeça de usar a máquina com segurança e bom senso. O sono, cansaço físico ou mental pode provocar a perda de atenção e ser a causa de acidentes ou lesões.
6. **NÃO FORCE** a ferramenta nem a utilize em tarefas para as que não foi desenvolvida.
7. **NÃO USE** a máquina se o interruptor não retornar a posição de desligado. Seu uso nestas circunstâncias é perigoso. **UMA FERRAMENTA DANIFICADA NÃO DEVE SER USADA** e deve ser consertada o mais breve possível.

8. **DESLIGUE O PLUGUE DA TOMADA DE FORÇA. ANTES DE FAZER AJUSTES, TROCAR ACESSÓRIOS OU GUARDAR A FERRAMENTA.**
9. **USE SOMENTE** os acessórios indicados pelo fabricante, aqueles não indicados podem tornar perigoso seu uso.
10. **NÃO OPERE** sua ferramenta em locais onde existam gases inflamáveis.
11. **NUNCA** tampe as entradas de ar do produto mantendo-o sempre ventilado.
12. A ferramenta **NÃO DEVE SER UTILIZADA** em locais confinados. Sempre opere o equipamento em áreas ventiladas, mantendo-o afastado de materiais inflamáveis, gases ou poeiras, a fim de minimizar os riscos de incêndio e explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA

PODE OCORRER INCÊNDIO SE O APARELHO NÃO FOR USADO COM CUIDADO. TENHA CUIDADO AO USAR O APARELHO EM LOCAIS COM MATERIAIS COMBUSTÍVEIS. ESTEJA CIENTE DE QUE O CALOR PODE SER CONDUZIDO PARA MATERIAIS COMBUSTÍVEIS QUE ESTEJAM FORA DA VISTA.

Segurança elétrica

1. Certifique-se de conectar o produto na alimentação elétrica correta indicada na sua etiqueta.

2. NÃO toque o plugue ou a tomada com as mãos molhadas. PERIGO DE CHOQUE.
3. O uso do equipamento implica o estrito cumprimento das condições de segurança sobre corrente elétrica.
4. Ferramentas da Classe II (com isolamento duplo) estão equipadas com plugue polarizado. Esse plugue se encaixará em tomadas polarizadas de uma única forma. Caso o plugue não se encaixe totalmente na tomada, reverta-o. Caso o problema persistir, entre em contato com um eletricitista qualificado para instalar uma tomada polarizada. Não troque o plugue sob nenhuma circunstância. O isolamento duplo elimina a necessidade de fiação de três polos e sistema de aterramento.
5. Proteja o cabo de alimentação do calor, óleos e bordas agudas. Coloque-o de tal forma que ao operar não incomode nem corra risco de deterioração. Use extensões aprovados para uso em exteriores que possuam seu correspondente aterramento. Pare o trabalho se o cabo estiver danificado. Substitua fios danificados imediatamente.
6. NÃO FORCE o cabo. NUNCA carregue ferramentas ou puxe o plugue da tomada pela fiação.
7. NÃO USE CABOS REPARADOS OU EMENDADOS.
8. NÃO SUBSTITUA o plugue polarizado original por outro. PERIGO PARA SUA SEGURANÇA E PARA AS OUTRAS PESSOAS.
9. Um interruptor diferencial de segurança (30 mA) oferece uma proteção pessoal suplementar.
10. A manutenção e/ou a reparação dos circuitos elétricos DEVEM ser realizadas por pessoal especializado.
11. NÃO UTILIZAR O ITEM COM DANOS EM SEU CABO DE ALIMENTAÇÃO. Observar se há danos visuais ou físicos em todo comprimento do seu cabo de alimentação, caso se aplique alguma condição citada, o mesmo deverá ser encaminhando para substituição ou reparo conforme política de garantia da marca. Uma ferramenta danificada NÃO DEVE SER USADA.
12. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Segurança pessoal

LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES. Assegure-se de que toda pessoa que usar o soprador térmico tenha lido tais instruções. Além das normas de segurança presentes neste manual, deve-se respeitar as normas vigentes em seu país.

1. Somente devem usar a máquina as pessoas maiores de 18 anos treinadas em seu uso e que tenham conhecimento de seus perigos.
2. A máquina deve estar em perfeitas condições de uso e qualquer defeito que apresente deve ser solucionado antes de voltar a usar.
3. EVITE acionar ferramentas acidentalmente. Certifique-se de que o interruptor da ferramenta esteja desligado antes de plugar na tomada.
4. NÃO TRANSPORTE a ferramenta com o dedo na ignição nem encaixe o plugue da ferramenta com a chave de ignição na posição ligada.
5. EVITE trabalhar em posições instáveis. Mantenha-se firme em posição estável e segura.
6. Depois de usar a máquina, armazene-a em um lugar fora do alcance das crianças.
7. TODAS AS PESSOAS QUE USAREM A MÁQUINA DEVERÃO APRENDER A DIFERENÇA ENTRE O USO APROPRIADO E SEGURO E AS PRÁTICAS DE USO INSEGURAS E PERIGOSAS.
8. O USO INAPROPRIADO DO EQUIPAMENTO PODE SER EXTREMAMENTE PERIGOSO PARA O OPERADOR, PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO AO REDOR E PARA O PRÓPRIO EQUIPAMENTO.

Práticas seguras para uso

1. VERIFIQUE se a área de trabalho pode suportar ar quente direto na superfície antes de utilizar o produto. Não direcione o bocal do soprador na mesma área por muito tempo.
2. Mantenha o produto na vertical, sempre em pé com a parte traseira apoiada em uma superfície plana, para que possa esfriar o bocal aquecido após o uso. Aguarde o produto esfriar totalmente para depois guardá-lo.
3. NUNCA toque o bocal do soprador quando este estiver aquecido sob o risco de queimar-se. Não direcione o produto para a pele e nunca o utilize como secador de cabelo.

4. Certifique-se de manter o botão de acionamento desligado antes de conectar o produto na alimentação elétrica. Desligue o botão de acionamento antes de desconectá-lo da tomada.
5. NÃO utilize o produto com o bocal apontado para baixo. O produto deve ser utilizado sempre na horizontal ou com o bocal apontado para cima.

MODO DE USAR

1. Conecte o produto na alimentação elétrica. Verifique se a voltagem da tomada é a mesma especificada na etiqueta lateral do soprador.
2. Acione o produto através do botão 'Liga/ Desliga' de acordo com a temperatura de trabalho desejada. O soprador térmico proporciona 2 regulagens de potência nas suas respectivas temperaturas:
 - Posição I 350°C (220V)
 - Posição II 550°C (220V)
3. Não direcione o bocal do soprador na mesma área por muito tempo.
4. Após terminar o trabalho, pressione o botão 'Liga/ Desliga' para a posição 'I' e aguarde 10 segundos. Em seguida desligue o botão 'Desliga'.
5. Desconecte o produto da tomada e repouse-o na posição vertical para que o produto esfrie totalmente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

⚠ ADVERTÊNCIA

PRECAUÇÃO: DESLIGUE E DESPLUGUE A FERRAMENTA ANTES DE REALIZAR QUALQUER TIPO DE MANUTENÇÃO OU LIMPEZA.

1. NÃO utilize materiais abrasivos para limpeza do bocal de aquecimento do soprador térmico.
2. NÃO utilize de produtos de limpeza que contenham cloro ou ácido.
3. LIMPE o produto utilizando de uma flanela seca.

DESCARTE




Caso, depois de um longo tempo de uso seja necessário substituir esta máquina, NÃO A COLOQUE ENTRE OS RESÍDUOS DOMÉSTICOS. Desfaça-se de uma forma segura para o meio ambiente.


IMPORTANTE

Diagramas e desenhos são meramente indicativos. Este produto está sujeito a modificações de especificações técnicas ou de design sem aviso prévio do fabricante. O não cumprimento destas recomendações envolve a perda do direito de garantia por uso indevido.

DIAGRAMA ELÉTRICO 200V



VISTA EXPLODIDA



LISTA DE PEÇAS

Item	Descrição	Qtde.
1	Cabo	1
2	Bloco terminal	1
3	Interruptor liga/desliga	1
4	Parafuso	4
5	Prensa Cabo	1
6	Parafuso M2 5x6	3
7	Parafuso para tubo frontal	1
8	Tubo Plástico	1
9	Anel aço	1
10	Tubo aço	1
11	Papel Mica	2
12	Resistência elétrica	1
13	Anel plástico	1
14	Acoplamento ventoinha	1
15	Ventoinha	1
16	Parafuso M2x4	2
17	Suporte do motor	1
18	Motor	1
19	Placa circuito	1
20	Tampa traseira	1
21	Carcaça (direita)	1
22	Carcaça (esquerda)	1
23	Parafuso carcaça	7

CERTIFICADO DE GARANTIA

Ferramentas Elétricas e à Bateria

TEMPO DE GARANTIA: 1 ANO

ATENÇÃO

A cobertura de garantia não será aplicada nas seguintes situações:

1. Danos causados por acidentes ou quedas;
2. Danos causados por utilização de acessórios indevidos;
3. Falhas decorrentes de causas naturais como descargas elétricas;
4. Danos causados por exposição à água, exposição a produtos de limpeza inadequados e erros de configuração;
5. Danos causados por corrente ou tensão fora da faixa de indicação do produto ou falha de aterramento (ocasionando sobrecarga), mencionados na embalagem, na placa de inscrição ou na etiqueta afixada no cabo elétrico da ferramenta;
6. Produto que não tenha sido instalado/operado de acordo com o manual de instruções de uso que o acompanha, ou instalações/reparos efetuados por Assistências Técnicas não autorizadas TORKZ;
7. Danos causados por desgaste natural de uso ou desgaste de acessórios;
8. Se for incorporada qualquer peça ou parte não original do produto;
9. Danos ocasionados por força excessiva ou uso para trabalhos inadequados ou não indicados para determinada ferramenta;
10. Violação do produto ou lacre;
11. Se o número de série estiver adulterado, ilegível ou rasurado.

Informações importantes

1. Para manter a garantia do produto, qualquer manutenção deve ser realizada por uma Assistência Técnica Autorizada TORKZ;
2. Peças plásticas poderão ter a cor original do produto alterada com a incidência direta da luz solar;
3. Esta garantia é concedida para produtos adquiridos e instalados em território nacional;
4. A TORKZ não se responsabilizará pelos custos originados por problemas de instalação e manutenção inadequada, e pelo uso de peças de reposição não originais;
5. Para elogios, reclamações, suporte, ou acionamento da garantia entre em contato com o nosso canal de atendimento ao consumidor através do e-mail: contato@torkzferramentas.com.br. Ficaremos felizes em te ouvir!

PARA CONSULTAR O
MANUAL DE INSTRUÇÕES E
O CERTIFICADO DE GARANTIA
COMPLETO, ACESSE O NOSSO
SITE ATRAVÉS DO QR CODE
AO LADO:





Força para realizar.

////////////////////////////////////

Importado por:
Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda
CPNJ: 89.237.911/0016-27 | Origem: R.P.C
Composição: Aço, borracha, plástico ABS



// torkzferramentas.com.br
contato@torkzferramentas.com.br

////////////////////////////////////